

總務處公告

113.12

本校 113 年 11 月 5 日飲用水大腸桿菌群檢測發現一處超標，排除水質因素外，另需注意事項說明如下：

- 一、請各單位平時加強注意飲水機是否澈底執行清消工作。
- 二、檢視儲備尚未使用之桶裝水存放處之環境是否乾淨。
- 三、補充飲用水裝入飲水機台時，請注意桶裝水口是否乾淨。
- 四、本次因屬個案，先暫停檢測異常處飲水機之使用，並於下次檢測水質時，優先排列該異常處飲水機水質檢測。

